

Allgemeine Informationen

Rocketchair Leinölfirnis ist ein rein natürliches, mehrfach gekochtes Leinöl ohne Sikkative oder sonstige Zusätze. Es wird aus den Samen der Flachs- bzw. Leinpflanze gewonnen und härtet durch die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft aus.

Anwendung

Geeignete Anwendungsbereiche

- Oberflächenschutz für gering beanspruchte Holzoberflächen im Innenbereich (Möbel, Türen, Balken, Verkleidungen).
- Grundierung für deckende Standölfarben oder pigmentierte Holzlasuren auf unbehandelten oder stark saugähigen Hölzern.
- Herstellung von Ölmalfarben.

Geeignete Werkzeuge

- Lackierpinsel
- Kurzflorige Rollen
- Fusselfreie Lappen oder Schwämme

Vorbereitung

Untergrundanforderungen

- Unbehandelt, staubfrei, sauber, trocken und fettfrei.
- Chemisch neutral und saugfähig.
- Holzfeuchte <15% (nicht auf feuchten Hölzern anwenden).
- Verarbeitungstemperatur mind. 10°C.

Untergrundvorbereitung

- Harzgallen und Altanstriche entfernen.
- Holz anschleifen (Körnung P80-100) und Kanten runden.
- Bei sehr glatten Oberflächen (gehobelt, fein vorgeschliffen) zusätzlich aufrauen.
- Gründlich entstauben.

Verarbeitung

Erster Anstrich

1. Produkt vor Gebrauch gut aufschütteln.
2. Mit Pinsel, Rolle oder Lappen gleichmäßig auftragen.
3. Nach 10-20 Minuten überschüssiges Öl mit fusselfreiem Lappen entfernen.
4. Die Oberfläche sollte seidenmatt erscheinen und kein Ölfilm vorhanden sein.

Zwischenschliff (optional)

- Falls sich Holzfasern aufstellen, mit Körnung P100-120 in Faserrichtung schleifen.
- Nach dem Schleifen entstauben.

Zweiter Anstrich (optional)

- Falls notwendig, nach 24-48 Stunden wie beim ersten Anstrich erneut auftragen.
- Besonders empfehlenswert für stark saugende oder verwitterte Hölzer.

Trocknung

- Oberfläche nach 24-48 Stunden trocken und überarbeitbar.
- Endhärte nach ca. 4 Wochen.
- Während der Aushärtung schonend behandeln und vor Feuchtigkeit schützen.

Pflege und Renovierung

- Schonende Reinigung mit weichen Lappen oder trockener Absaugung.
- Nebelfeuchtes Wischen mit handwarmem Wasser (keine Mikrofasertücher).
- Bei nachlassendem Schutz einfach mit Rocketchair Leinölfirnis nachölen.
- Hartnäckige Verschmutzungen mit feinem Schleifpapier (P100) entfernen.

Reinigung der Werkzeuge

- Sofort nach Gebrauch mit Terpentin-Ersatz reinigen.
- Anschließend mit milder Seife nachwaschen.

Verbrauch

- Je nach Holzart und Saugfähigkeit: ca. 30-60 ml/m² pro Anstrich.

Lagerung und Entsorgung

- Frostfrei und luftdicht verschlossen lagern.
- Haltbarkeit: mind. 2 Jahre.
- Produktreste nicht in das Abwasser geben.
- Getrocknete Reste können im Hausmüll entsorgt werden.
- Leere Behälter der Wertstoffsammlung zuführen.

Sicherheitshinweise

- Mit Leinöl getränkte Lappen können sich selbst entzünden! Diese immer luftdicht in Metallbehältern oder Wasser aufbewahren.
- Kontakt mit porösen Materialien vermeiden.
- Außer Reichweite von Kindern lagern.

Diese Anleitung basiert auf dem aktuellen Stand der Technik. Vor Anwendung stets einen Probeauftrag durchführen, um Materialverträglichkeit sicherzustellen.

Kontakt & Support

Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gerne:

E-Mail: info@oh3-handel.de

Webseite: www.oh3-handel.de

Telefon: 0211 - 436 347-63